


후진하던 불도저와 충돌(협착), 사망 1명

공 사 명	○○ 진입도로 건설공사	발생일시	2018.09.18.(화) 09:35분
재해형태	충돌(협착)	재해정도	사망 1명
소 재 지	충남 ○○시	공사규모	왕복 4차선 11.06km
재해개요	○ 2018.09.18(화) 09:35분경 충남 ○○시 소재 「○○ 진입도로 건설공사」 현장에서, ○ 피재자(남,60세)가 지반 정리작업용 불도저의 작업지휘 업무를 수행 하던 중, 후진하던 불도저(20.6Ton) 궤도에 충돌/협착 되었고, 병원 이송 후 치료 중 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도



○ 재해예방대책

- 차량계 건설기계 사용 작업 시 접촉방지조치 철저

- 사업주(현장소장)는 차량계 건설기계(불도저)를 사용하여 작업을 하는 경우 운전 중인 차량계 건설기계(불도저)에 접촉되어 근로자가 부딪칠 위험이 있는 장소에, 해당 건설기계 **전담 유도자를 배치**하고 본연의 역할에만 집중하도록 하여야 함.
- 좌.우측에 후사경 설치와 측후방 감지센서 추가설치등도 충돌 협착예방에 효과