

흙막이 지보공 Strut 상부에서 앵글 설치 중 추락

작업명	○○지하차도개량공사	발생일시	2021.03.18.(목) 10:30경
재해형태	추락	재해정도	사망1명
소재지	경상북도	작업규모	지하차도 72m
재해개요	○ 경북 ●●시 소재 ○○지하차도 개량공사 현장에서 - 터널 종점부 갯문 부위 흙막이 지보공 보강용 앵글 설치를 위해 스트러트 상부에서 작업 중 약 6미터 아래 바닥으로 추락하여 사망한 재해임		

재해상황도



안전대책	○ 추락방지조치 철저 - 추락위험이 있는 흙막이 지보공 철골 부재 상부에서 작업을 하는 경우에는 추락 사고를 방지하기 위해 추락방호망을 설치하거나, - 작업동선에 맞게 안전대 부착설비를 설치하고, 안전대를 착용·부착하도록 하여야 함
------	---