

엔진룸화재로 인한 질식 사망



< 재 해 개 요 >

2012.06.14, 11:55경 울산시 동구 소재 (주)00조선 3안벽 00호선 엔진룸 발전기용 3번 발전기 엔진(추정)에서 화재가 발생하여 화재 진압 후 내부 환기를 실시하고 인원점검을 하던 중 연돌측면 내부 계단참에 쓰러져 있던 재해자를 발견함.

사고형태 및 피해정도 : 사망 1명

사고발생원인

- 선박내부는 구조가 복잡하여 화재등의 비상사태 발생시에는 근로자 스스로 출입구를 찾아 대피가 어려우므로 신속하고 안전하게 대피할 수 있도록 유도등을 설치하여야 하나 하지 않음.

사고상황도



재해예방 안전대책

- 선박내부는 구조가 복잡하므로 화재등의 비상사태 발생시에는 근로자 스스로 출입구를 찾아 대피할 수 있도록 안내표지 및 유도등을 설치하여야 함.

본 속보는 동종재해 예방을 위해 조선업재해예방팀에서 제작하여 제공하는 것이므로 동종 시설의 자체점검 및 적절한 조치실시, 근로자교육 자료 등으로 활용 바랍니다.
인터넷 주소 www.kosha.or.kr/사업안내/산업안전/조선항만하역업기술지원/중대재해속보 클릭