

# 경사로의 차량이 미끄러져 재해자와 충돌

<b>재해일자</b>	2016년 4월 29일	<b>재해현황</b>	<b>사망 1명</b>
<b>작업명</b>	조경 관리	<b>재해장소</b>	골프장 주차장

## 재해발생 개요



<기인물(구내운반차)>

2016년 4월 29일 13:18경 경북 예천군 소재 골프장의 주차장에서 재해자가 조경작업을 위해 이동하던 중 경사로의 차량이 미끄러지면서 부딪힌 재해임.

## 재해발생 원인



- 운전위치 이탈 시의 조치사항 미준수
- 작업계획서 미작성 및 작업지휘자 미지정

## 재해예방 대책

- 운전위치 이탈 시의 조치사항 준수
  - 운전위치 이탈 시 원동기를 정지시키고 브레이크를 확실히 걸어야 하며, 경사가 있다고 판단될 경우 킴목 등 별도의 제동장치 설치
- 작업계획서 작성 및 작업지휘자 지정 철저
  - 차량계 하역운반기계의 추락, 낙하, 전도 등 위험방지대책과 운행경로, 작업방법 등이 포함된 작업계획서를 작성하고, 작업계획서 및 작업지휘자의 지시에 따라 작업 실시