


주차타워 내 소화작업 중 균형추와 철골 부재 사이에 끼임

공 사 명	○○ ○○동 의료시설 신축공사	발생일시	2020. 2. 24(월) 10:40경
재해형태	끼임	재해정도	사망 1명
소 재 지	○○시 ○구 ○○동	공사규모	기계식주차장 1개동

재해개요

○ 2020. 2. 24(월) 10:40경 ○○시 ○구 ○○동 소재 ○○동 의료시설 신축공사 중 기계식 주차설비공사 현장에서 판넬설치공사 협력업체인 (주)00산업 소속 재해자 이00(48세, 판넬공)이 기계식주차장 내부에서 용접볼티 비산에 따른 소화작업 중 하강하는 균형추와 철골부재 사이에 끼여 사망한 재해임

재 해 상 황 도



안전대책

- 기계식 주차설비 운반기 운전 시 위험 방지조치 및 신호 철저
 - 사업주는 용접작업을 위한 운반기를 이용한 상승 운전시에 균형추 하강에 의한 근로자 끼임 위험이 있을 경우 별도의 승강 설비 또는 장비를 사용하는 등 안전한 승강방법을 정하고 일정한 신호방법과 신호수를 정하여 그에 따라 신호하여 작업하여야 함
- 작업도구 등의 목적 외 사용금지
 - 사업주는 기계·기구·설비 및 수공구 등을 제조 당시의 목적 외의 용도로 사용하도록 해서는 아니 됨
- 균형추 주행로상에 접근금지 조치 철저
 - 사업주는 균형추 주행경로에 따른 근로자 끼임 위험 방지를 위해서 출입금지구역의 설정 등 접근금지 조치 철저