




일반 작업용 리프트 운반구 바닥으로 떨어져 사망

재해개요

2018. 0. 0. 경기도 000시 소재 (주) 000 건조실(3층)에서 가죽 원단이 거치된 이동식 A형 적재대(약 100kg)를 일반작업용 리프트 운반구에 싣던 중 2층에 위치한 리프트 운반구 바닥으로 떨어져 사망

재해발생 상황도



재해발생 원인

- 일반작업용 리프트 구조 변경 및 방호조치 해제
- 일반 작업용 리프트 탑승장 조명 미설치로 인한 조도 미흡(38Lux)

재해예방대책

- 일반 작업용 리프트 구조 및 방호조치 개선
 - 일반 작업용 리프트 탑승장에는 출입문을 닫을 수 있도록 하고 리프트 운전과 연동되도록 안전장치 설치
- 일반 작업용 리프트 탑승장 조도 확보 및 작업방법 변경
 - 일반 작업용 리프트 탑승장에는 조명을 설치하여 75Lux 이상의 조도 확보
 - 이동식 적재대 운반은 미는 방법으로 운반 할 수 있도록 작업방법을 개선하고, 이를 위해 경사면 및 턱 등을 제거
- 작업 전 안전점검 및 근로자 안전교육 실시
 - 관리감독자로 하여금 작업 시작 전 리프트 방호장치 기능 등 안전점검 실시
 - 작업자가 방호장치 등의 기능을 임의 해제하지 않도록 안전교육 실시