

사골 육수 생산 위한 압력케틀(압력솥) 가압 중 폭발

재해일자	2020.12.8.(화)	재해정도	중상 2명, 경상 1명
작업명	압력케틀 가압 및 자숙	재해장소	자숙실
재해개요	2020.12.8.(화) 15:18경 (주)OOOOO 사업장에서 작업자 3명이 사골육수를 만들기 위해 시운전 중인 압력케틀*로 가압 및 자숙작업** 중 압력케틀이 폭발하여 고온의 스팀 및 사골육수에 화상을 입은 사고 * 스팀 및 압력을 가해 고기를 삶거나 육수를 만들기 위한 압력솥 ** 스팀을 이용해 고기를 삶는 작업		
재해상황도			
안전대책	○ 운전 시작 전(시운전 포함) 안전조치 실시 - 압력케틀 덮개가 동체의 내압을 충분히 견딜 수 있도록 경첩 (클램프)을 모두 체결 후 운전. - 사업주는 압력케틀 운전 시작 전(시운전 포함)에 해당작업 근로자 교육, 표준작업절차 등 작업방법, 방호장치 등 필요한 사항을 미리 확인한 후 필요한 조치를 수행.		