

경사로에서 파쇄기와 충돌하여 사망

재해일자	2017년 3월 21일	재해현황	사망 1명
작업명	파쇄기 운반	재해장소	임도 부근


재해발생 개요



<기인물(목재 파쇄기)>

2017.03.21.(화) 11:40경 경북 김천시 소재의 임업 현장에서 재해자가 경사지역 아래로 목재파쇄기를 이동하던 중, 파쇄기가 재해자 쪽으로 전복되어 재해자와 충돌하여 사망한 재해

재해발생 원인



- 운전 시작전 조치 미실시
- 전도 등의 방지조치 미실시
- 운전위치 이탈 시의 조치 미실시

재해예방 대책

- 운전 시작 전 조치 실시
 - 근로자 배치 및 교육, 작업방법, 방호장치 등 필요한 사항을 미리 확인한 후 위험 방지를 위하여 필요한 조치를 실시하여야 함
- 전도 등의 방지조치 미실시
 - 기계가 넘어지거나 굴러 떨어짐으로써 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우, 유도하는 사람을 배치하고 지반의 부동침하 방지 등 필요한 조치를 하여야 함
- 운전위치 이탈 시의 조치 실시
 - 근로자가 운전위치를 이탈 하는 경우 시동키를 운전대에서 분리하여 관리하여야 함