


철골 조립 작업 중 이동식 비계위에서 떨어짐

공사명	축사 신축 공사	발생일시	2018. 10.
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소재지	경북 소재	공사규모	축사신축

재해개요 2018. 10. 경 경북 소재 ○○건설에서 시공하는 축사 신축 공사 현장에서 재해자가 축사 철골 조립작업을 위해 이동식비계 2단 작업발판 상부에서 용접 작업 중 지면으로 떨어져 (h=3.2m) 사망한 사고임

재 해 상 황 도



안전대책

- 떨어짐 방지 조치 실시

축사 철골 조립 작업을 위해 이동식 비계 위(h=3.2m)에서 용접 작업을 진행할 때는 추락 재해를 예방하기 위하여 이동식비계에 안전난간을 설치하여 떨어짐을 방지하여야 함.