


00상가현장 거푸집 해체 공사 중 강관 동바리 맞음으로 인한 사망재해

공사명	(주)에이치엘종합건설 000 상가 신축공사	발생일시	2020.02.28.(금) 13:50경
재해형태	물체에 맞음	재해정도	사망 1명
소재지	전북 전주시 덕진구 만성동	공사규모	지상 3층
재해개요	2020.2.28.(금) 13:50분경 전북 전주시 덕진구 소재 상가 신축현장에서 피재자(남, 41세, 형틀공)가 3층 천정 거푸집 동바리 등을 해체하기 위해 거푸집을 지지하고 있던 강관 동바리를 제거하던 중 상부에 조립되어 있던 거푸집(폼판넬, 합판, 장선, 멩에 등)이 떨어지면서 그 무게에 의해 강관 동바리가 미끄러져 넘어가 강관 동바리의 상단받침판이 재해자의 이마를 타격하여 병원으로 이송·치료하던 중 당일 사망한 재해임.		

재해상황도



안전대책	<ul style="list-style-type: none"> ○ 거푸집 동바리의 안전조치 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 동바리 상하 고정 및 미끄러짐 방지 조치를 하고, 하중의 지지상태를 유지해야 하는 등의 거푸집 동바리의 안전조치를 실시해야 함. ○ 관리감독자의 유해.위험 방지 업무 수행 <ul style="list-style-type: none"> - 관리감독자는 거푸집 동바리의 고정.조립 또는 해체 작업시 안전한 작업방법을 결정하고 작업을 지휘해야 하며, - 작업 중 안전대 및 안전모 등 보호구 착용 상황을 감시하는 등 유해.위험을 방지하기 위한 업무를 수행해야 함.
------	--