


□ 기술지원 결과 세부내용

- 공통 점검사항

점검내용	개선 필요사항	확인 결과
안전보건표지의 적정 부착 여부	상부에 부착. 안됨	
기술지도 계약 여부	계획 기술지도 안됨	
안전보건교육 실시 여부	교육이행 중. (11/1)	
* 신규 근로자(1년미만) 파악(명) 및 교육실시 여부		
안전인증 및 안전검사 실시 여부	차량인증	
물질안전보건자료(MSDS)관련 조치 여부		
작업환경측정 및 건강진단 대상 여부		
유해위험방지계획서 심사확인 대상 여부		

- 주요 유해·위험요인별 개선대책

구분	지적사항 및 유해·위험요인	안전대책	비고
기술적 사항	(1) 자중. Calc 및 부하지중 정해진 양. 정크레크 적용 추진사항.	 <p>하부 수차보정량 + 마루 확장 보강 포함 - 전일공로에 Form. 구축등 지시 새벽 Bracing 교체 수리</p>	
향후 위험작업 사항	(2) 마루 보강 과정 부하지중 상시하중 지중 지중사항.	→ Tom Jumper 강재리프 보강을 포함하고 중성으로 보강하기 지중사항.	
	(3) 무사재의 사용 중 용부 유지사항.	→ 무사재사용 - 사용 지중사항이고 최소한의 자중으로 지중사항 - 사용 지중사항/지중	
관리적 사항	(4) TV 파손, 자중실 추진 추진사항. * 계획서 제출, 기술지도 계약여부, 안전관리비, 산업안전보건위원회 운영 등 주요사항 기록(필요시 작성)	→ 개화 작업 고공작업 보강 설치 등 사용 (70 ~ 120cm 스텝 ; 중성사항)	

* “동 보고서에서 도출된 유해위험요인은 기술지도 당시 사업장 현장 여건만을 고려한 사항이므로 보고서에서 기술된 내용 이외의 사항은 산업안전보건법을 참고하여 사업장 스스로 개선하여야 함을 알려드립니다.”