


라이닝거푸집 이동설치 작업 중 감전되어 사망

공 사 명	00-00간 복선전철 0공구	발생일시	2014.08.5(화) 14:30분경
재해형태	감전	재해정도	사망1명
소 재 지	경북 경주시	공사규모	총연장 10.8km(교량5개소,터널3개소)

재해개요 2014년 8월 5일 14:30분경 경상북도 경주시 소재 00건설(주)/00-00간 복선전철 0공구 노반신설 현장에서 재해자가 터널 라이닝거푸집 이동 설치작업 중 절연피복이 손상된 주전원선(3상 380V)의 충전부에 접촉되어 있는 유로품을 손으로 잡는 순간 감전되어 병원으로 이송 가료 중 사망한 재해임.

재 해 상 황 도



안전대책	○ 절연피복이 손상됨으로 인한 감전의 위험 방지 - 라이닝 거푸집 이동작업 중 근로자가 접촉하거나 접촉할 우려가 있는 배선 또는 이동전선에 대하여 절연피복이 손상됨으로 인한 감전의 위험을 방지하기 위하여 - 전선 또는 이동전선은 근로자가 접촉하거나 접촉할 우려가 없도록 가공전선 및 지하 케이블 또는 덮개가 있는 덕트 내, 금속관 내 등의 은폐된 장소에 배선하고 라이닝거푸집 이동시 걸림 및 끌림 등에 의해 절연피복의 손상이 없도록 장애물을 제거하여야 함.
-------------	---