


# ⚠ 지게차에 끼임 ⚠

## 재해개요

- 2024. 05. 00.(수) 10:04분경
- 부산시 소재 000 작업장 내에서
- 지게차로 올려진 팔레트 위에서 열풍기 수리 작업 후 지게차 조정석에 발을 딛고 지상으로 내려오던 중
- 지게차의 틸팅 레버가 눌리면서 마스트가 운전석 방향으로 기울어 마스트와 헤드가드 사이에 끼여 사망함



## 발생원인

- 1 지게차의 주용도 외 사용**
  - 화물의 적재, 하역 등에 사용되는 지게차와 팔레트를 안전조치(탑승 하차 통로, 추락방지 조치 등) 없이 고소작업 발판 용도로 사용함
- 2 지게차 운전위치 이탈 시 조치 미흡**
  - 운전자가 지게차의 시동이 켜진 상태로 운전석을 이탈하여 지게차 조작레버의 오조작이 발생함

## 예방대책

- 1 지게차의 주용도 외 사용 금지**
  - 사업주는 지게차를 적재, 하역 등 주된 용도에만 사용하도록 관리감독 철저
- 2 지게차 운전위치 이탈 시 조치 철저**
  - 지게차 운전자가 운전위치 이탈 시 포크는 가장 낮은 위치에 두고 브레이크를 거는 등 기계의 갑작스러운 작동을 방지하기 위한 조치 실시
  - 시동키를 운전대에서 분리시키거나 운전석에 잠금장치를 하는 등 운전자가 아닌 사람이 운전하지 못하도록 조치 실시