

채광판(선라이트) 교체 작업 중 추락하여 1명 사망

공 사 명	000 축사지붕 보수공사	발생일시	2022.5.5(목) 12:40경
재해형태	추락	재해정도	사망 1명
소 재 지	전라북도 00시 00면	공사규모	축사1 개동
재해개요	2022. 5. 5.(목) 12:40분경 전북 00시 00면 소재 「000 축사지붕 보수공사」현장에서 재해자 김○○(남, 56세)이 채광판(선라이트) 교체 작업을 위해 축사 지붕위에서 기존 설치된 강판을 해체하여 이동 중 채광판을 밟아 약 6.4m 아래 흙 바닥으로 떨어져 병원 이송 후 치료 중 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도



안전대책

- 지붕 위에서의 위험방지 조치 실시(안전보건규칙 제45조)
 - 지붕 상부에서 채광창 교체작업을 하는 경우 추락위험을 방지할 수 있도록 지붕 상부에는 채광창 안전덮개 및 안전대 부착 설비를 설치하고 하부에는 추락방호망을 설치한 상태에서 작업을 실시하여야 함.
- 보호구의 지급 등 조치 실시(안전보건규칙 제32조)
 - 근로자가 추락할 위험이 있는 높이 2미터 이상의 지붕 상부에서 채광창 교체작업을 수행할 경우 안전모, 안전대 등 보호구를 지급하고 착용하도록 하여야 함.