


벽체 해체작업 중 무너짐

공사명	○○○○호텔 신축공사	발생일시	2020.07.30.(목) 16:54분경
재해형태	무너짐	재해정도	사망 1명
소재지	○○시 ○구 ○○동	공사규모	지하 5층, 지상 23층, 1개동
재해개요	2020.07.30.(목) 16:54분경 ○○시 ○구 ○○동 소재 호텔 신축현장 지하 1층에서 직영 근로자인 재해자(남, 63세, 보통인부)가 이동식비계 위에서 동료작업자와 조적벽체 해체작업 중 벽체 일부가 이동식비계 상부에서 작업 중인 재해자 방향으로 넘어지며 재해가 발생, 병원으로 이송·치료 중 사망한 재해임.		

재해상황도



안전대책	○ 안전성이 확보된 작업계획서 작성 및 근로자 주지 실시
------	---------------------------------