

[철판]슬래브 단부에서 안전난간 기둥재가 전도되면서 떨어져 사망

사업장명	OOO종합건설(주)	발생일시	2018.6.21(목) 16:50경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소재지	전북 완주군	공사규모	지상4층 1개동

재해개요
 2018년 6월 21일(목) 16시 50분경, 전북 완주군 봉동읍 소재, OOO종합건설(주) 공장 현장에서 4층 계단참 부근 철판 슬래브(철골빔 위 철판으로 용접) 위에 서 있던 재해자(남, 만51세)가 철골빔에 설치된 안전대 걸이설비(로프)에 안전대 고리를 걸기 위해 4층 측면 계단의 안전난간 기둥재를 잡은 순간, 안전난간 기둥재가 전도되면서 재해자가 균형을 잃고 약 17.5m 아래 지상 콘크리트 바닥으로 추락하여 병원으로 이송 사망한 재해로 추정됨.

재 해 상 황 도



안전대책

- 추락할 위험이 있는 장소에서의 추락방지조치 철저
- 작업발판 및 통로의 끝이나 개구부로서 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간 등 방호조치를 충분한 강도를 가진 구조로 설치하여야 함.