


배관 보온 작업 중 이동식 사다리에서 떨어짐

공 사 명	00 주상복합 신축공사	발생일시	2019.7.8.(월) 11:30분경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	부산 00구 000로	공사규모	지하 5층, 지상 35층, 4개동
재해개요	2019. 7. 8.(월) 11:30경 부산 00구 소재 0000 주상복합 신축공사 현장 기계실에서 00설비 소속 보온공이 사다리 위에서 소방배관 보온작업 중 떨어져 후송 치료하였으나, 2019. 7. 10.(수) 14:40경 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도




안전대책

○ 작업발판 설치 또는 추락방지 조치 실시

- 작업이동 통로로 사용하는 사다리(A형) 디딤대에 올라서서 작업을 할 경우 중심을 잃고 떨어질 위험이 있으므로 말비계, 비계 조립 또는 고소작업대 설치 등 작업발판을 설치하여 작업하거나, 작업 발판의 설치가 어려운 경우 추락방호망 또는 안전대 착용 등 추락 방지 조치 실시 후 작업하여야 함.

○ 개인보호구의 지급 및 착용관리 실시

- 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에서의 작업 시에는 안전모 등 개인보호구를 지급하고 착용하도록 하여야 하며, 안전모 착용 시 턱끈 등의 고정장치 등은 견고히 체결하여 이탈되지 않도록 착용



재해발생 현장



재해자가 사용한 사다리