


아파트 옥상에서 달비계 작업대 탑승 중 실족으로 추락 사망

공 사 명	OO(주) OO아파트 균열보수 및 재도장공사	발생일시	2018.07.29(일) 11:40경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	제 주 시	공사규모	아파트 10개동 코킹, 도장작업
재해개요	2018년 7월 29일(일) 11:40경 OO(주) OO아파트 균열보수 및 재도장공사 현장에서 피해자가 아파트 옥상에서 균열보수 작업을 위하여 달비계 작업대에 탑승하는 과정에서 실족하여 지상 1층 바닥(H≒45m)에 떨어져 사망한 재해임.		

재해상황도



달비계 작업대에
탑승하는 과정에서
약 45m 아래로 추락

안전대책	- 달비계 사용시 추락 방지조치 실시 달비계 사용시 근로자의 추락 위험을 방지하기 위하여 달비계에 안전대 및 구명줄(안전대 걸이용 로프)을 설치하여야 함. - 근로자 안전대, 안전모 등 개인보호구 착용 철저 달비계 사용시에는 근로자가 추락할 위험이 있으므로 근로자에게 안전대, 안전모를 지급하고 착용하도록 하여야 함.
------	--