

제품출하장 실란가스 누출 화재사고

발생일시: '13.05.22(수) 14:00

재 해 개 요

○○○○○○○○코리아(주) 공장 출하장에서 작업자가 출하를 위해 실란가스 용기의 캡을 돌리는 순간 밸브핸들이 같이 돌면서 용기 토출구로 부터 실란가스가 누출되어 화재가 발생함



〈화재가 발생한 실란가스 용기〉



〈연소된 실란재〉

【 피해현황 】

- 인명피해 없음, 화재로 가스용기 1병 소손

【 재해발생원인 및 대책 】

- 실란가스 용기 토출구의 end cap을 막지않음
- 안전작업절차 생략
- ➔ 캡을 씌우기 전 end cap 마감조치 실시
- ➔ 안전작업절차 준수

