

재해개요

2021. 1. 7.(목) 14:00분경 인천 동구 소재 00 공장에서 재해자가 천장 배관 누수 부위 보수작업중 천장재가 파손되어 지상1층 바닥으로 추락(H≈14m)하여 인근 병원 치료 중 사망

【 유사 재해사례 】

2021. 4. 23.(금) 10:00경 충남 공주시 소재한 00 가스충전소의 가스설비 기계실 지붕 위에서 나뭇가지 전지작업 중 재해자가 밟고 있던 슬레이트 지붕이 파손되어 생긴 개구부로 추락(H≈3m)하여 인근병원 치료 중 사망

재해상황도



< 재해발생 상황도 >



< 천장 누수 부위 >

재해예방대책

○ 추락 위험 장소에는 작업발판을 설치한 후 작업 실시

- 사업주는 석고보드와 같이 쉽게 부서지는 재질로 된 천장의 상부에서 작업을 실시할 경우 비계를 조립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하여야 함

○ 안전대를 걸 수 있는 안전대 부착설비 설치

- 사업주는 추락할 위험이 있는 높이 2m 이상의 장소에서 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 걸 수 있는 안전대 부착설비를 설치하여야 함