

주행하던 굴착기에 부딪힘

< 재 해 개 요 >

2021년 9월 30일(목) 14시 49분경 울산시 소재 ○○○사업장 內 도크장 사이 통행로에서 걷고 있던 피해자가 주행하던 굴착기*에 부딪혀 사망한 재해임

* 굴착기(모델명 로벡스) : 도크 및 안벽에 계류 중인 선박을 고정하기 위해 선거로프(선박 고정 로프)를 잡아 당겨 비트(말뚝)에 묶거나 푸는 용도로 사용됨

□ 사고형태 및 피해정도 : 부딪힘 / 사망 1명



【재해 상황도】

□ 재해발생대책

- 굴착기 운전 시 시야에 방해되는 사각지대 최소화
- 차량계 건설기계(굴착기) 접촉방지를 위한 유도차 배치
 - 재해가 발생한 8, 9도크 사이 통행로와 같이 공간이 협소한 장소에서 굴착기 이동 시 근로자가 부딪히지 않도록 굴착기 전방에 유도자를 배치하여 근로자의 출입을 제한하는 등의 조치를 하여야 함
- 차량계 건설기계 작업계획서 작성·실행

본 속보는 동종재해 예방을 위해 조선업재해예방센터에서 제작하여 제공하는 것이므로 동종 시설의 자체점검 및 적절한 조치실시, 근로자교육 자료 등으로 활용 바랍니다.

인터넷 주소 www.kosha.or.kr/자료마당/재해사례/국내재해사례/조선업 클릭