

'20년 ~ '22. 8월

충남지역 축사 관련 사망사고 사례



지붕재 교체·철거 중 추락사례



'22.3.21. 청양
축사 지붕 마감재 교체 중 밟은 지붕재가 파손되면서 떨어져 사망



'22.4.1. 부여
축사 지붕 마감재 교체 중 밟은 지붕재가 파손되면서 떨어져 사망




'22.8.12. 예산
축사 지붕 마감재 철거작업 중 밟은 지붕재가 파손되면서 떨어져 사망




'22.8.21. 보령
축사 지붕 철거 후 비닐 보양 작업 중 실족하면서 떨어져 사망

축사 관련 기타 사고사례



'20.11.7. 당진
축사 외벽 조적작업 중 벽 연결재 미설치 된 비계가 전도되어 바닥으로 떨어져 3명 부상



'21.2.8. 예산
축사 지붕판넬 상부에서 작업 중 돌풍으로 인해 인양 중인 판넬에 맞아 바닥으로 떨어져 사망



'22.3.21. 당진
축사 현대화 현장에서 화물차 적재함의 철근다발 하역 중 철근과 함께 추락 후 맞아 사망



'22.4.12. 천안
축사 도로 포장 중 굴착기 후진으로 레벨 측정 중인 근로자 끼여 사망

축사

사망사고 예방기준 및 예방대책

사고예방대책

축사 지붕 덮개(선라이트 등) 작업

작업주변

안전난간 | 추락방호망 | 안전대 부착설비

작업 중

채광창 덮개 | 폭 30cm 이상 발판

근로자

안전모 | 안전대 | 안전화 등



추락방호망



채광창 안전덮개



안전대 부착설비



지붕형 사다리



고소작업대 사용



생명줄 설치(마닐라 로프>16mm)

예방기준

집수조 슬러리 작업(밀폐공간)

축사 황화수소 중독 발생장소(밀폐공간)

- 집수조, 맨홀, 슬러리 피트, 분뇨저장소 상부, 정화조 내부, 돈분 점검창, 사료 혼합탱크 등

작업시작 전

유해가스 농도 측정, 근로자 교육, 작업지휘자 지정, 환기, 보호구 점검 및 착용, 비상용 장비 구비 등


작업 중

작업지휘자 및 환기 등

작업 후

인원확인 및 출입금지 등

※ One-Call 서비스(1644-8595), 밀폐공간 작업장비(측정, 송기마스크, 환기설비 등) 무료대여



밀폐공간 환기 방법 및 보호구 사용

