


거푸집 해체 중 깔림			
공 사 명	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 신축공사	발생일시	2021.04.18.(일) 08:44
재해형태	깔림	재해정도	사망 1명
소 재 지	대구시	공사규모	거푸집 해체
재해개요	2021.04.18(일) 08:44경 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 신축공사 현장에서 지하층 발전기실 합벽거푸집 해체작업 중 거푸집 경사지지대를 가지러 이동하려는 순간 해체중인 합벽거푸집이 전도되면서 깔려 사망함		
재 해 상 황 도			
			
안전대책	○ 거푸집 해체 작업 시 전도방지용 지지대 설치 ○ 현장 특성을 고려한 작업계획 수립 및 작업절차 준수		