

건물외벽 현수막 제거·부착 작업도중 달비계 작업발판 연결용 로프가 끊어져 추락

공 사 명	간판 및 현수막설치 공사	발생일시	2021. 4.
재해형태	추락	재해정도	사망1명
소 재 지	대구시	공사규모	건물외벽 현수막설치 및 건물 내부 일부 개·보수

○ 대구시 외벽 현수막설치 및 기타보수 현장에서 요양원 건물 외벽에 현수막 제거 및 부착을 하기 위해 달비계를 이용 작업도중 달비계 작업발판 연결용 섬유로프가 끊어지면서 5층 아래(높이 약 15m) 인접 건물 옥상바닥으로 추락 사망한 재해임.

재 해 상 황 도



안전대책

○ 달비계 작업시 추락방지 조치 철저

- 달비계 이용 작업시에는 근로자의 추락위험을 방지하기 위하여 구명줄을 설치하고 안전대(추락방지대)를 지급 착용 후 작업을 하도록 하여야 함.