

이동하는 설비에 충돌

사업장명	주식회사 ○ ○	발생일시	2021.07.29.(목) 13:23
재해형태	맞음	재해정도	사망 1명
소재지	경상북도	업종	제조업
재해개요	2021.07.29.(목) 13:23경 경상북도 소재 주식회사 ○○ 소속의 피재자가 사업장 내 알루미늄 프로파일(Aluminium Profile)* 생산 설비의 이 상 유무를 확인하던 중 자동으로 이동하던 알루미늄 프로파일 압출 기 이송 테이블의 풀러(puller)**와 충돌하여 사망한 재해임 * 특정한 단면 외형을 가지는 제품 ** 압출된 알루미늄 프로파일을 집어 수평으로 이동시키는 설비		

재해상황도



안전대책	○ 기계 가동 범위 내 근로자의 안전을 확보할 수 있는 설비 설치 - 기계의 가동 범위 내에 근로자가 끼이거나 부딪힐 위험이 있는 부위에는 근로자가 접근할 수 없도록 덮개 또는 방호울을 설치 하여야 함
------	---