


집수조 폐수처리 완료 후 내부 확인 중 떨어짐			
사업장명	(주)○○○○○	발생일시	2021.09.15.(목) 07:26
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소재지	대구 서구	업종	도금업
재해개요	2021.09.16.(목) 07:26 대구시 서구 소재 (주)○○○○○ 에서 피재자가 지상에서 배수용 배관을 집수조 내부로 넣어 폐수처리 펌프 작업을 완료한 후 집수조 내부를 확인하던 중 약 2.4m 아래 집수조 바닥으로 떨어져 병원으로 이송 후 치료 중에 사망한 재해임		
재 해 상 황 도			
			
안전대책	○ 추락의 위험이 있는 장소의 출입금지 및 추락방지 조치 ○ 유해위험물질 배출 작업에 적절한 보호구 지급 및 착용		