


엘리베이터 피트 개구부로 실족하여 추락

공 사 명	하남 OO 공동주택 신축공사	발생일시	2020.10.05(월) 11:10분경
재해형태	추락(떨어짐)	재해정도	사망 1명
소 재 지	경기도 하남시	공사규모	지하 3층, 지상 30층 8개 동
재해개요	2020.10.05.(월) 11:10경 재해자가 경기도 하남시 소재 상가동 옥상 비상용 엘리베이터 자재반 입구로 들어가 피트 개구부로 실족하여 지하 2층 피트 바닥으로 추락(H≒47.4m) 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도



안전대책

- 추락 위험이 있는 장소 출입 금지
 - 추락에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 자재반입구 및 엘리베이터 피트는 작업 장소에 울타리를 설치하거나 출입을 금지하여야 한다.
- 엘리베이터 피트(개구부)의 방호 조치
 - 떨어질 위험이 있는 엘리베이터 피트에 작업의 필요상 난간 등을 임시로 해체한 경우 즉시 재설치하도록 조치하여야 하며, 그렇지 않으면 추락방호망 등을 설치하여 근로자의 추락 위험을 방지해야 한다.
 - 안전난간을 설치하는 경우 상부 난간대, 중간 난간대, 발끝막이판 및 난간기둥으로 구성해야 한다.