


철골 지붕에서 판넬 인양 중 떨어짐

공 사 명	00창고 신축공사	발생일시	2020.10.08.(목) 10:30경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	경기 광주시 ○○읍	공사규모	지상 2층(중층) 1개동
재해개요	2020.10.08.(목) 10:30경 00건설(주)이 시공하는 경기 광주시 소재 00창고 신축공사 현장에서 재해자(남, 61세, 판넬공)가 철골 지붕으로 운반된 판넬 다발의 인양기구를 풀기 위해 퍼린(purlin) 위에서 작업(또는 이동) 중 실족하여 지상 1층 콘크리트 바닥으로 떨어져(높이 약 14.9m) 사망한 재해임		

재 해 상 황 도



안전대책	○ 철골 지붕에 판넬 설치 작업 시 근로자가 떨어질 위험이 있는 경우 추락방호망을 설치하거나 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락위험을 방지하기 위한 조치를 하여야 함 - 다른 작업 간섭으로 추락방호망이 해체되었을 경우 신속하게 재설치, - 안전대부착설비는 철골 거더 방향 뿐만 아니라, 퍼린(purlin) 방향으로도 설치하여, 작업범위에서 안전대를 걸 수 있도록 조치
------	--