


농장 지붕에서 태양광발전소 설치 작업 중 떨어짐

공 사 명	(주)OOO에너지 OO발전소 설치공사	발생일시	2020.11.30.(월) 16:29
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	경기 여주시	공사규모	발전설비용량 261kw
재해개요	2020.11.30.(월) 16:29분경 경기도 여주시 OO면 소재 (주)OOO에너지가 시공하는 OO발전소 설치공사 현장에서 재해자(55세/남/보통인부)가 OO농장 지붕에 태양광발전소 설치를 위해 지붕 상부에서 이동 중 선라이트를 밟아 파손되면서 약 6m 아래 축사 바닥으로 떨어져 병원으로 이송 치료 중 2020.12.02.(수)에 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도



안전대책

○ 떨어질 위험이 있는 장소에 『떨어짐 방호조치』 철저

- 사업주는 작업자가 떨어질 위험이 있는 농장 지붕에서 작업을 할 때에는 선라이트는 햇빛에 장기간 노출시 열화현상에 의한 강도 저하로 파손 위험이 크므로 폭 30cm 이상의 작업발판을 설치하여야 하며, 부득이하게 작업발판 설치가 곤란한 경우 추락방호망, 안전대 부착설비 설치 등 떨어짐 방호조치 후 작업하여야 함

○ 안전모 및 안전대 등 보호구 지급 및 착용여부 확인 철저

- 사업주는 작업자가 떨어질 위험이 있는 농장 지붕에서 작업을 할 때에는 작업자에게 안전모 및 안전대를 지급하고, 착용여부를 수시로 확인하여야 함