

우사 지붕 교체공사 중 선라이트 파손으로 떨어져 사망

공 사 명	우사 지붕교체공사	발생일시	2020년 9월 9일(수) 08:40경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	경기도 이천시 〇〇면	재해발생작업	선라이트 및 강판 교체
재해개요	2020.09.09.(수) 08시 40분경 경기도 이천시 〇〇면에 소재한 〇〇목장에서 재해자가 축사 지붕의 파손된 선라이트 교체작업 중 노후된 선라이트를 밟아 선라이트가 파손되면서 약 7m 아래 축사바닥으로 떨어져 사망한 재해임		

재 해 상 황 도

	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>교체용 자재 지붕 위 인양</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffe4c4; color: red; text-align: center;">파손된 자재 피스 못 해체 (재해발생)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> </tr> <tr> <td>파손된 자재 제거 및 운반</td> </tr> </table>	교체용 자재 지붕 위 인양	↓	파손된 자재 피스 못 해체 (재해발생)	↓	파손된 자재 제거 및 운반
교체용 자재 지붕 위 인양						
↓						
파손된 자재 피스 못 해체 (재해발생)						
↓						
파손된 자재 제거 및 운반						

안 전 대 책	<ul style="list-style-type: none"> □ 지붕 위에서의 작업시 작업발판 설치 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업주는 강도가 약한 선라이트 등으로 덮힌 지붕위에서 작업을 하는 경우 발이 빠지는 등 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 30cm 이상의 발판을 설치하여야함 □ 추락방지 조치 철저 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업주는 근로자가 작업 중 추락할 위험이 있는 경우 추락방호망을 설치거나, 안전대 부착설비를 설치하고 근로자에게 안전대를 착용하도록 하여야함 □ 개인보호구 지급 및 착용상태 철저 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업주는 떨어질 위험이 있는 장소에서 작업을 하거나 작업자 이동경로에 추락위험이 있는 경우, 작업자들에게 안전모, 안전대 등 개인보호구를 지급하고 이를 착용하고 작업할 수 있도록 관리감독 하여야함
---------	--