


차량탑재형 고소작업대에서 추락 (부상 2명)

1. 개요

공 사 명	000 실내 인테리어 공사	발생일시	2022. 8. 7.(일)
재해형태	추락	재해정도	부상 2명
소 재 지	송파구	공사규모	실내 인테리어
재해개요	재해자1(에어컨 설치공)이 동료 작업자*와 함께 건물 지상 5층 외벽에 에어컨 실외기를 설치하기 위해 차량탑재형 고소작업대에 탑승하여 이동하던 중 고소작업대 차대가 넘어지면서 작업대와 함께 떨어져(H≒10m) 부상당하였고, 고소작업대가 기울어지자 재해자2(고소작업대 운전원)가 고소작업대를 잡았고 고소작업대가 넘어지는 충격으로 인해 몸이 튕겨나가면서 부상당함.		

2. 재해상황도



3. 안전대책

- 작업시작 전 점검 실시
 - 고소작업대를 사용하는 작업을 시작하기 전에 관리감독자로 하여금 **안전장치의 작동 여부 및 아웃트리거의 이상 유무 등을 점검**하도록 하고 점검결과 이상이 발견되면 즉시 수리하거나 그 밖에 필요한 조치를 하여야 함.
- 고소작업대 아웃트리거 설치 기준 준수
 - 고소작업대를 설치하는 경우에 갑작스러운 이동을 방지하기 위하여 **아웃트리거를 최대한 인출하여 사용**하여야 함.
- 보호구 착용
 - 고소작업대를 사용하는 경우 작업자가 **안전모·안전대 등의 보호구를 착용**하도록 하여 작업대가 전도되거나 작업대에서 추락하는 경우 부상의 심각도를 감소시킬 수 있도록 하여야 함.