

경사로를 내려오던 중 벨트컨베이어에 끼여 사망

재해일자	2016년 12월 19일	재해현황	사망 1명
작업명	나뭇가지등 선별작업	재해장소	이송용 벨트컨베이어

재해발생 개요



<기인 물(벨트컨베이어)>

2016년 12월 19일 14:55경 경북 구미시 소재 폐기물선별작업 현장에서 재해자가 선별작업 후 경사로를 내려오던 중 중심을 잃고 벨트컨베이어 상부로 넘어지면서 운행중인 벨트컨베이어에 끼여 사망한 재해임.

재해발생 원인



- 전도의 방지 조치 미흡
- 비상정지장치 등 미설치

재해예방 대책

- 작업자가 넘어지지 않도록 안전한 작업환경 조성
 - 작업 후에는 전도를 유발할 수 있는 이물질은 사전에 제거한 후 작업자가 이동할 수 있도록 조치.
- 비상정지장치 등 설치
 - 작업자가 급박한 위험이 발생했을 때 벨트컨베이어 작동을 멈출 수 있는 비상정지장치 및 비상상태를 알릴 수 있는 비상벨 등의 경보장치를 설치.