

조경석 쌓기 작업 중 부러진 나뭇가지에 맞음

공 사 명	보호수 정비사업	발생일시	2017.05.17.(수) 10:00시경
재해형태	맞음	재해정도	사망 1명
소 재 지	경북 안동시	공사규모	-

재해개요

2017.05.17.(수) 10:00시경 경북 안동시의 보호수(保護樹, 느티나무) 주변 조경석 쌓기 현장에서 직영 인부인 재해자(남, 56세, 석공)가 굴삭기와 같이 조경석을 쌓던 중 굴삭기 붐이 보호수 가지를 건드리며 나뭇가지가 부러졌고, 부러진 나뭇가지가 아래로 떨어지며 재해자의 머리를 가격하여 재해가 발생함.

재 해 상 황 도



굴삭기로 조경석 쌓기 중 굴삭기 붐과 나뭇가지가 접촉, 나뭇가지가 부러지며 약 5m 높이에서 떨어져 아래에 있던 재해자의 두부를 가격함

안전대책

- 차량계 건설기계 사용 작업에 대한 작업계획서 작성
- 낙하물에 의한 위험의 방지 실시
- 보호구의 착용 실시



재해발생 지점 전경



부러지며 아래로 떨어진 나뭇가지