


2022. 5. 10.



추락 사망사고 발생경보 (제2022-7호)

이동식 비계 최상단에서 벽체 드릴 작업 중 발판 단부에서 바닥으로 추락(높이 2.8m)하여 1명 사망

사고 개요

'22.5.10(화) 10:10 경 평택시 동작동 소재 건물 증축공사 현장에서 지상5층 감지기 및 유도등 전선 삽입을 위한 벽체 드릴(코아) 작업 중 높이 2.8m의 이동식 비계 2층 발판 단부에서 바닥으로 추락하여 병원으로 이송중에 사망한 재해임.

재해 사진



사고 발생 지점(이동식 비계)



재해자 추락 상황도



안전난간 미설치, 하부 미고정

안전 대책

- ① 이동식 비계를 사용할 경우 강재 등 견고한 재질로 최상단 작업발판 주변에 안전난간을 설치하여 근로자 추락 사고 예방
- ② 이동식 비계 발바퀴에는 갑작스러운 이동 또는 전도를 방지하기 위하여 브레이크.쇄기 등으로 고정 시킨 다음 일부를 견고한 시설물에 고정하거나 아웃트리거 설치
- ③ 근로자가 이동식 비계 등 고소작업을 할 경우에는 반드시 안전모 등 필요한 보호구를 지급하고 추락할 위험이 있는 높이 2미터 이상의 장소에서는 근로자에게 안전대를 착용 시키고 안전하게 접근 할 수 있는 통로를 확보



스마트폰 APP(위기탈출 안전보건)

'안전보건공단' 또는 '위기탈출 안전보건'을 검색하여 애플리케이션 설치

구글플레이

앱스토어



미디어 현장배송 서비스(media.kosha.or.kr)

사업장에서 2~3일 이내에 택배로 받아볼 수 있는 서비스

