

지붕 추락사고

MESSAGE QUICK



사고개요

지붕 이동 중 추락 사망사고가 연속 발생(8월에만 4건, 그 중 3건 채광창 파손)

- ◆ 2022.8.27. 공장 지붕보수를 위해 이동 중 채광창을 밟는 순간 파손되며 추락 <1명 사망>
- ◆ 2022.8.21. 축사의 손상된 지붕판 철거 및 비닐 고정 작업 중 발을 헛디뎠어 추락 <1명 사망>
- ◆ 2022.8.12. 축사 지붕 철거 중 채광창을 밟는 순간 파손되며 추락 <1명 사망>



안전 작업 방법

지붕공사 핵심 안전 수칙!!!

- ①지붕 밑에서 작업 가능여부 확인, ②작업통로용 발판 및 채광창 안전덮개 설치
- ③지붕 가장자리에 안전난간 또는 추락방호망 설치, ④안전대와 안전모 착용



콘텐츠 링크

※ 아래 자료를 클릭하세요! 해당 자료를 다운받을 수 있습니다.

안전보건자료실

‘지붕’ 또는 ‘추락’ 입력



포털사이트에 ‘안전보건공단’ 입력 또는 주소창에 <http://www.kosha.or.kr> 입력

OPS

지붕 채광창 안전덮개 구입비용 지원안내

채광창 안전덮개 구입비용 지원안내

OPS

공용 43개, 신속인체 32명, 총사 21명

3년간 지붕공사 사망자 112명

지붕공사 작업안전

교재

현장작업자를 위한 지붕공사 작업안전

지붕공사 작업안전

포스터

한번 더 확인하셨습니까? 안전대, 작업발판은 필수입니다

지붕작업 추락예방

VR

안전TV

지붕 추락! 채광창 덮개, 반드시 설치해야 합니다.

교안

안전보건 VR(가상현실) 교안

추락 재해 예방

- 개구부 및 지붕 -

[안전보건 VR 교안]추락 재해 예방-개구부 및 지붕



스마트폰 APP (위기탈출 안전보건)

안전보건공단 또는 위기탈출 안전보건을 검색하여 애플리케이션 설치



10분 안전교육



- ① 공장지붕 슬레이트 이동 중 채광창 파손
- ② 축사 노후지붕 개보수 작업 중 추락
- ③ 공장지붕 보수작업 중 떨어짐 사고(동영상)