

## 파쇄된 콘크리트 파편이 왼쪽 안면 턱 부위를 강타하여 사망

재해형태	날아옴	재해정도	사망 1명
재해개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 차로확장 작업을 하기위해</li> <li>○ 백호우 봄대에 브레이커를 장착 기존 램프도로 가장자리 U형 축구 구조물 파쇄 작업도중</li> <li>○ 파쇄된 콘크리트 파편이 비산 되면서 피해자의 왼쪽 안면 턱 부위를 강타하여 병원 후송 치료 중 사망한 재해임</li> </ul>		

### 재 해 상 황 도



안전대책	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 비래물에 의한 위험의 방지 조치 실시           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 파쇄 작업 시 콘크리트 파편이 날라올(비래) 위험이 있는 경우 근로자가 접근할 수 없도록 출입금지 구역을 설정 후 근로자 출입통제를 하여야 함</li> </ul> </li> <li>○ 작업계획서 작성           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 차량계 건설기계 작업 시 작업방법, 종류와 성능, 운행경로에 대한 작업 계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업을 하여야 함</li> </ul> </li> </ul>
------	---