



공단 홍보관을 활용한 안전생활 습관화 체험

	
1일차	1일차
	
2일차	2일차
	
3일차	3일차

재능 나눔활동(유치원 시설점검)

	
시설점검-1	시설점검-2
	
시설점검-3	시설점검-4
	
시설점검-5	시설점검-6

유치원 안전점검 체크리스트

- 일 시 : 2015. 9. 17(목) 10:00 ~ 12:00
- 장 소 : 울산 남구 옥동 MCI 유치원
- 점검자 : 최원창 차장대우, 배준호 과장, 이태형 과장, 임차희 과장, 김상원 주임 등 5명
- 점검내용

구분	점검사항	점검내용	비고
교실	책상이나 교구 등의 각이 지거나 날카로운 곳이 있는가?	적정함	
	콘센트에 잠금장치나 덮개를 설치하였는가?	전원은 인가되어 있으나 사용하지 않는 일부 콘센트에는 덮개 설치요망 별첨사진-1	
	바닥은 미끄럼지 않은가?	적정함	
	유리창이나 문에는 안전대책을 하고 있는가?	문을 오른쪽에 위치한 유치원의 유리창문이 주거위험이 있으므로 충분한 간격을 두는 충돌방지조치요망 별첨사진-2	
주방	칼의 관리에 주의하고 있는가?	적정함	
	소화기가 잘 관리하고 있는가?	충전상태 확인후 초기 또는 출전상태 별첨사진-3	
	전기제품 또는 가스제품 사용에 주의하고 있는가?	적정함	
욕실, 화장실	바닥은 마끄럼거나 타일이 파손되지 않은가?	미끄럼 방지 각인시공등 적정함.	
	욕실문은 밖에서도 열수 있는가?	잠금장치가 손을 빼어 쉽게 개방가능함.	
	어린이용 슬리퍼를 사용하고 있는가?	대인, 소인을 구분하여 사용중인	
기타	창의 블라인드 줄은 잘 보관하고 있는가?	블라인드 앉음	
	문어발식 전기배선을 사용하고 있지 않은가?	적정함	
	계단의 높이와 간격은 적절한가?	적정함	
	계단바닥이 미끄럼거나, 미끄럼 방지는 되어 있는가?	적정함	
총평	① 학장실 개별 출입문 성침 부물이 어난이의 손으로는 신체 일부가 끼이는 것을 방지하기 위하여 설치가 필요함 (별첨사진-4, 5 참조)		
	② 우내 현관문(신발장, 습관, 화축)의 설치된 차문이 적정하다, 현장에 어려움 전용 금속은 차문이가 배선을 차문이가 설치되어 있어 손바닥의 청결, 차문이 전문의 위험이 있으므로 차문이 자동으로 전로는 차문이 수 있는 누천차문(3P 3P)로 교체 설치(별첨사진-6 참조)		
	③ 비상 대피 계획은 적정하다 계획이 라는 실시경로를 실시하는 등		
	비상시 대피요령을 체득할 수 있도록 초기 및 기록 유지 요망.		