

자동기능검사기 및 자동라벨기

■ 작업내용

핸드폰 배터리 생산 공정 중 모델번호를 붙이는 스티커 작업과
핸드폰의 불량여부를 검사하는 핀 홀더 작업

■ 위험요인

- 부적절한 작업자세
- 반복성

■ 문제점

- 핀 홀더 확인 작업 시 홀더의 크기가 작아 손목 및 어깨 부담
- 배터리의 모델번호 스티커 부착 작업 시 부적절한 작업자세

■ 개선내용

자동기능검사기와 자동라벨기를 설치하여 위험요인 제거 및
생산성 향상

전



후

