


지상 2층 발코니에서 지붕 샌드위치 판넬을 해체하던 중 추락

공 사 명	군자동 근생 및 다가구 주택 신축	발생일시	2017.09.01(금) 09:30경
재해형태	추락(떨어짐)	재해정도	사망 1명
소 재 지	서울시 광진구 군자동	공사규모	지상2층 기존 건물 1개동 철거
재해개요	2017.09.01(금) 9:30경 서울시 광진구 군자동 소재 개인이 시공하는 군자동 근생 및 다가구주택 신축공사 현장에서 피해자가 지상 2층 발코니에서 지붕 샌드위치 판넬을 해체하던 중, 몸의 중심을 잃고 약 3.5m 아래 지상 바닥으로 떨어져 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도



안전대책

- 건물 해체시 사전조사 후 작업계획서 작성 및 이행 철저
 - 건물 등의 해체작업 진행시에는 근로자의 위험을 방지하기 위하여 작업내용에 대한 사전조사를 실시하고 작업계획서를 작성한 후 근로자에게 교육·주지시킨 후, 그 계획에 따라 체계적으로 작업을 진행하도록 하여야 함.
- 추락방지 조치 철저
 - 근로자 추락예방을 위해 안전난간 또는 안전방망을 설치하거나, 부득이한 경우 안전대 부착설비를 설치하여야 하며, 발코니 부위에서 판넬 철거와 같은 작업은 작업 여건상 안전대 부착설비를 반드시 설치하여야 함.
- 개인보호구 지급 및 적정착용여부 관리감독 철저
 - 사업주는 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에서 작업시 안전대 및 안전모 등 개인보호구를 지급하고 작업중 착용상태를 상시 감독하는 등 유해·위험을 방지하기 위한 업무를 철저히 수행하여야 함.



재해발생 현장전경 (붉은 선내 : 피해자 작업위치)

피해자 추락지점 - 안전대 부착설비 미설치



재해발생시 작업상황 재연 (붉은 화살표: 재해자 추락경로)