


벽체 해체작업 중 무너짐

공 사 명	○○호텔 신축공사	발생일시	2020년 7월
재해형태	무너짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	대구광역시 ○○구	공사규모	지하 5층, 지상 23층, 1개동
재해개요	○○호텔 신축현장 지하 1층에서 재해자가 이동식 비계 위에서 동료 작업자와 조적벽체 해체작업 중 벽체 일부가 이동식비계 상부 방향으로 붕괴되면서 재해자가 이동식 비계에서 떨어짐		

재 해 상 황 도



안전대책	○ 안전성이 확보된 작업계획서 작성 및 준수
------	--------------------------