


쓰레기 수거차량 후미 작업발판에서 떨어져 사망

재해 개요

○○시 △△△오피스텔에서 1층 주차장 쓰레기 수거차 후미 발판에 올라타서 이동하던 작업자가 발판에서 떨어져 후진하는 쓰레기 수거차에 부딪혀 사망

재해발생 상황도



[재해발생 상황도]

재해발생 원인

- 차량 후미 작업발판에 탑승한 상태로 이동
- 차량 운전자의 후미 작업자 미확인 후진

동종재해 예방대책

- 차량의 승차석 외 탑승 금지조치
 - 쓰레기 차량의 후미에 설치한 발판은 제거하고, 짧은 거리는 도보로 이동하며 장거리는 차량내부에 탑승하여 이동할 것
- 차량 후진 시 후방상태 확인 후 후진
 - 차량 운전자는 차량의 후방에 작업자 또는 일반인의 접근상태를 확인하고 후진할 것