


간이리프트 수리 작업 중 떨어지는 운반구에 끼여 사망

재해개요

2018년 ○. ○. 서울시 소재 (주)0000에서 관리자가 간이리프트 운반구 안에서 운반구와 2층 바닥 사이에 낀 이동대차 손잡이를 제거하던 중, 운반구가 낙하하여 2층 바닥과 운반구 상부 구조물 사이에 끼어 사망

재해사진



재해발생원인

- 간이 리프트 운반구 낙하방지장치 조치가 되어있지 않은 리프트의 정비작업을 진행하던 중 운반구가 떨어짐
- 작업자가 간이리프트의 운반구 안에서 이동대차 손잡이 제거작업을 진행 중 운반구가 갑자기 낙하하면서 재해 발생

재해예방대책

- 간이리프트 수리·점검 작업시 운반구 낙하방지조치 철저
 - 간이리프트 운반구에 근로자를 탑승시켜 수리·조정 및 점검 등의 작업을 하는 경우에는 운반구 불시하강 등 위험을 막을 수 있는 조치를 하고 작업 실시
- 전문업체를 통한 수리·점검작업 실시
 - 간이리프트 수리·점검작업 등은 제작업체 또는 전문수리업체를 통해 수리·점검 작업 실시