


# 식당 내 화장실에서 넘어짐

## 재해개요

2016년 7월 11일(월) 부산광역시 00구 00식당 내 화장실에서 피해자가 불일을 보고 나오는 도중 화장실 바닥 물기에 의해 미끄러지거나 화장실 문턱 높이 차이에 의해 발을 헛디터 넘어지면서 사망한 재해임

## 재해 관련 사진



재해발생 상황도

화장실 바닥 및 문턱

## 재해 발생 원인

### ○ 작업장 바닥 청결상태 관리 미흡

- 사업주는 근로자가 작업장에서 넘어지거나 미끄러지는 등의 위험이 없도록 작업장 바닥 등을 안전하고 청결한 상태로 유지 및 관리하여야 하나 화장실 바닥에 물기가 있어 화장실 신발을 신고 이동 시 미끄러질 위험이 있음
- 문턱에 의한 높이 차이에 의해 발을 헛디터 넘어지는 것을 예방하기 위한 조치가 미흡하였음

## 동종재해 예방대책

### ○ 작업장 바닥 청결 유지

- 사업주는 근로자가 작업장에서 넘어지거나 미끄러지는 등의 위험이 없도록 작업장 바닥 등을 안전하고 청결한 상태로 유지하여야 하고, 미끄럼을 방지 할 수 있는 신발을 착용하여야 함
- 화장실 문턱의 높이 차이에 의한 넘어짐을 예방하기 위하여 문턱을 제거하여 높이 차이를 없애거나, 문턱받침을 설치하고 미끄럼방지 테이프 및 안전보건표지를 부착하는 등의 넘어짐 예방 조치를 하여야 함

