

지붕작업 중 노후 선라이트를 밟고 추락함

공사명	지붕판넬 보수공사	발생일시	2019. 4. 11(목) 11:45분경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소재지	부산 사하구 소재	공사규모	1개동 지붕보수
재해개요	○ 2019년4월11일(목) 11시45분경 부산시 장림동 소재 ㈜○○신관 공장동 지붕보수 공사 현장에서 재해자(판넬공, 남, 60세)가 지붕 판넬 C형강 고정작업 중 기존 노후화된 선라이트(투명 채광판)를 밟는 순간 파손되면서 약 9m 아래 공장동 지상 바닥으로 떨어져 사망한 재해임		

재 해 상 황 도



안전대책	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지붕 위에서의 작업 중 떨어짐 방지조치 철저 <ul style="list-style-type: none"> - 선라이트(Sunlight) 등 강도가 약한 재료로 덮은 지붕 위에서 작업 또는 이동시 떨어짐 위험 예방을 위하여 폭 30cm이상의 발판을 견고하게 설치하고, 작업위치에 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하여야 함 ○ 작업자 개인보호구 지급 철저 <ul style="list-style-type: none"> - 작업 시 모든 작업자에게 개인보호구(안전대)를 지급하고 착용토록 하여야함
------	--