


지자체 발주 상·하수관로 공사 질식재해 사례

□ 사례 #1

발생일시	2020년 6월 17일(수) 11:40	
재해개요	서울 강남구 소재 빗물받이 신설공사 현장에서 사전조사 작업을 수행하던 재해자가 맨홀내부에 쌓여있던 슬러지로 떨어지자 주변에 있던 굴착기 기사가 재해자를 찾기 위해 버킷에 로프를 묶은 후 맨홀로 진입하였으나 산소결핍으로 슬러지에 빠져(추정) 작업자와 굴착기 기사 모두 사망한 재해임	
관련사진		

□ 사례 #2

발생일시	2020년 4월 9일(목) 15:00	
재해개요	부산 사하구 소재 지하 하수관 신설 공사 현장에서 강관내부 폐기물 용단작업을 위해 재해자가 용단용 토치(산소+LPG)를 가지고 들어간 후 폭발이 발생하였고, 폭발음을 감지한 동료 2명이 구출을 위해 강관내부로 들어갔으나 폭발연소 시 발생한 일산화탄소에 작업자 3명 모두 중독 사망한 재해임	
관련사진		

□ 사례 #3

발생일시	2019년 5월 27일(월) 15:18	
재해개요	대전 서구 소재 ○○공원 내 상수도 맨홀 작업장에서 작업자 3명이 맨홀 내부 배수 작업에 이용한 양수기(내연기관)에서 발생한 일산화탄소 등 유해가스에 의해 중독되어, 1명이 사망하고 2명이 부상을 입은 재해임	
관련사진		