


# 최근 건설현장 사망사고 사례

## - 안전보건공단 충남지역본부 -


### 【 건설현장 사망재해 발생형태 (2019년 관내 사고사망자 기준) 】



○ 건설업 **사망사망자의 68%가 떨어짐(추락)**으로 발생

※ 사고사망자 28명 중 19명 떨어짐 사망

- ① 개구부에서 떨어짐 (4명)                      ② 지붕작업 중 떨어짐 (3명)
- ③ 비계 · 작업발판에서 떨어짐 (3명)        ④ 철골 구조물에서 떨어짐 (2명) 등



#### 〈 당진시 소재 〉

- 2020.03.02.(월) 12:15분경 창고 지붕 패널 설치 중 주틀의 승 · 하강용 디딤대가 엇갈리게 설치된 이동식비계(2단)를 내려 오다 떨어짐 (H≒1.7m)

- 【 예방대책 】
- ① 이동식비계 사용 시 안전기준에 적합한 구조의 승강용사다리를 견고하게 설치
  - ② 안전모(턱끈 체결) 지급 및 착용조치 철저



#### 〈 아산시 소재 〉

- 2020.03.14.(토) 13:45분경 공장 보수를 위해 슬레이트 지붕에서 실리콘 작업 중 노후가 심한 슬레이트가 파손되면서 떨어짐 (H≒4.5m)

- 【 예방대책 】
- ① 강도가 약한 슬레이트 지붕에는 폭 30cm 이상 발판 또는 추락방호망 등 설치
  - ② 개인보호구(안전모, 안전대) 지급 및 착용조치 철저



#### 〈 예산군 소재 〉

- 2020.03.26.(목) 08:08분경 공장 경사지붕 실링작업 중 작업자 1명이 미끄러지면서 떨어져 부상 당하고, 1명이 손을 잡아주기 위해 시도하다 함께 떨어져 사망 (H≒7.0m)

- 【 예방대책 】
- ① 지붕에서 작업 시 안전대 부착설비 설치 등 추락방지조치
  - ② 개인보호구(안전모, 안전대) 지급 및 착용조치 철저

※ 안전모 미착용 또는 착용불량(턱끈 미체결)으로 인한 사망자 머리 손상이 가장 중요한 원인입니다.