

무너지는 담장에 깔림

공 사 명	하수관거 정비사업	발생일시	2020년 4월
재해형태	무너짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	대구광역시 OO구	공사규모	하수관로 정비(L=382m)
재해개요	하수관거 정비사업 현장에 직영 근로자인 재해자가 굴착구간 하부(H=1.6m)에서 관로 접합 작업 중 작업구간에 인접한 노후된 담장(H=2.0m, L=13m)이 무너져 깔림		

재 해 상 황 도



안전대책

- 굴착 작업 인근 구조물에 대한 안정성 평가 실시
- 붕괴·전도 위험이 있는 담장에 대한 사전조시 및 안전조치 실시