

콘크리트 믹서 트럭에서 떨어짐


재해개요

2020.05.11.(월) 07시19분경 경기도 이천시 설성면 소재 00레미콘(주) 작업장에서 △△건설기 소속 근로자가 콘크리트 믹서 트럭을 정차해 놓고 교반장치의 호퍼 및 슈트 부분 부식방지를 위해 락카 스프레이 작업 중 중심을 잃고 1.83m 아래 바닥으로 추락하여 2020.05.15.(금) 13시30분경 사망한 것으로 추정되는 재해임.

재해관련그림



호퍼 및 슈트부분 락카 스프레이 작업 모습



중심을 잃고 점검대 1단 발판에서 추락하는 모습

재해발생원인

- 안전보호구 미착용
 - － 추락할 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전모 미착용
- 추락의 방지 조치 미흡
 - － 추락할 위험이 있는 장소에서 이동식비계 등 적절한 작업발판 없이 작업 실시

재해예방대책

- 안전보호구 착용
 - － 추락할 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전모 착용
- 추락의 방지 조치 실시
 - － 추락할 위험이 있는 장소에서는 이동식비계 등 적절한 작업발판 설치 후 작업 실시