


벽체거푸집에서 보거푸집으로 내려오던 중 몸의 균형을 잃고 추락하여 사망

사업장명	OOO종합건설(유)	발생일시	2018.7.11(수) 14:40경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소재지	전북 완주군	공사규모	자하1층 지상3층 1개동
재해개요	2018년 7월 11일(수) 14시 40분경, 전북 완주군 삼례읍 소재, OOO 이전 신축공사 현장에서 재해자(남, 만61세)가 벽체 거푸집위에서 120cm 밑에 있는 보 거푸집 하단으로 내려가려고 발을 내딛던 중 몸의 중심을 잃고 약 3.6m 아래 지상 콘크리트 바닥으로 추락하여 병원으로 이송·치료 중 2018년 7월 18일(수) 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도



안전대책	○ 고소작업 시 추락방지조치 철저 - 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에는 비계 등을 조립하여 작업발판을 설치하여야 하며 작업발판 설치가 곤란한 경우 근로자가 추락하지 않도록 안전방망을 설치하고, 안전방망의 설치가 어려운 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하여야 함. ○ 개인보호구 착용 철저 - 작업자가 떨어질 위험이 있는 장소에서 작업을 하거나 작업자 이동경로에 추락위험이 있는 경우, 작업자에게 안전모 등 개인보호구를 지급하고 이를 착용하고 작업할 수 있도록 관리감독 하여야하며, 추락시 머리에서 안전모가 이탈되지 않도록 턱끈을 완전히 조인 상태에서 작업하도록 철저히 관리하여야 함.
------	--