
## 금이 간 유리 지붕을 밟고 떨어짐

공 사 명	주유소 도색공사	발생일시	2021.09.05.(일) 09:30경
재해형태	떨 어 짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	서울시 00구	공사규모	주유소 1개소 도색
재해개요	서울시 00구 소재 주유소 도색공사 현장에서, 캐노피 위에서 작업·이동 중인 재해자가, 금이 간 유리 지붕을 밟고 바닥으로 떨어져(H≒6.6m) 사망함		

## 재 해 상 황 도



## O 안전대 지급·착용

- 높이 2m 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 작업을 하는 근로자에게 안전모와 안전대를 지급하고 착용하도록 하여야 함.

## 안전대책

- O 지붕 위에서의 위험 방지
  - 강도가 약한 재료로 덮은 지붕 위에서 작업을 할 때에는,
  - 폭 30cm이상의 발판을 설치하거나 추락방호망을 치는 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 함.